

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie

OA 597/13

Wykonawcy

W dniu 18.06.2013r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

W decyzji konserwatorskiej z dnia 25.04.2012r. w dziale Stolarka drzwiowa wewnętrzna jest zapis na dole, iż należy zamontować nowe elementy ościeżnic i skrzydeł po renowacji, a w przedmiarze robót w pozycji nr 22 jest napisane, że następuje wymiana i montaż nowych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych. Prosimy wyjaśnić, czy należy wykonać nowe drzwi, czy istniejące poddać renowacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1 :

Kosztorys wykonywany był przed ostatecznym uzgodnieniem projektu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W trakcie uzgodnień LWKZ zalecił zmianę- zamiast wymiany zniszczonych drzwi w piwnicy zalecił ich konserwację. W projekcie wykonano korektę, natomiast przeoczono wprowadzenie zmiany w kosztorysie. Drzwi należy poddać konserwacji i renowacji zgodnie z projektem i decyzją LWKZ.

Pytanie nr 2:

W projekcie opisany jest zły stan techniczny pokrycia dachu, elewacji i przegród budowlanych. Czy zamówienie zawiera jakieś prace związane z naprawą dachu, elewacji czy izolacją budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Przedmiotowe zamówienie nie zawiera prac związanych z naprawą dachu, elewacji i izolacji budynku.

Pytanie nr 3:

Projekt budowlany mówi, że zniszczony osprzęt elektryczny, kratki i tablice należy wymienić na nowe. Pozycja przedmiaru nr 3 zawiera demontaż i montaż elementów na ścianach i tablic jednak nie zawiera materiału. Prosimy wskazać ile i jakie elementy należy wymienić na nowe.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Kratki wentylacyjne zostają wymienione na nowe w 100 % -patrz poz. 12. Tablice informacyjne do ponownego zawieszenia w miejscach istniejących (bez zmian ilościowych i jakościowych).

Pytanie nr 4:

Projekt pkt 7.2. mówi o wzmocnieniu zawiesi lamp oświetlenia. Które pozycja zawiera takie czynności.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Pod pojęciem zniszczony osprzęt elektryczny należy rozumieć miejsce zawieszenia oświetlenia sufitowego. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany haczyka do ponownego zawieszenia żyrandola, to Wykonawca założy nowy. Na takie drobiazgi autor programu kosztorysowego przewidział w pozycjach kosztorysowych średnio 2 % kosztów na materiały pomocnicze.

Z upoważnienia Dyrektora
Sądu Okręgowego

Magdalena Inerowicz
Starszy Księgowy